

ООО «Эн+ Диджитал»
Россия, 664011, Иркутск
ул. Нижняя Набережная, 14/1

En+ Digital LLC
14/1, Nizhnyaya Naberezhnaya
St. Irkutsk, 664011, Russia



АКТ
технической экспертизы работоспособности оборудования

Заказчик: ЭН+ УНИВЕРСИТЕТ АНО ДПО

(организация)

Город: Иркутск

Дата: 31.07.2024

Место проведения экспертизы оборудования: Карла Либкнехта, д. 28

Заявленная неисправность: некорректное отображение картинки на ТВ панели

Тип оборудования: ТВ панель

Производитель, модель оборудования: LG 55LV35A-5B

Год выпуска оборудования: 04.2018

Инвентарный (заводской) номер оборудования: 804MAGP1H479

Техническое состояние (описание характера и причины неисправности):

На момент осмотра внешних повреждений не обнаружено. ТВ панель включается, изображение отображается.

В результате осмотра и оценки технического состояния было установлено (изложить результаты оценки технического состояния оборудования):

На ТВ панели видны полосы искажающие отображаемый контент, в нижней части экрана видна черная область. Фото в приложении №1 и №2. Возможные причины неисправности: 1) дефект матрицы; 2) плата развертки; 3) системная плата.

Выводы, заключение, рекомендации:

Рекомендуется обратиться в специализированный сервисный центр для выявления причины неисправности, получения заключения и дальнейшего ремонта.

Руководитель СЦ:

Ф.И.О: Репин Ф.С.

Ответственный специалист:

Ф.И.О: Кравцов К.В

Приложение №1



Приложение №2

